



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI **Administrator Public**

Nr. 107K / 03.06. 2020

Către: S.C. ECO SUD S.A.

Domnul Adrian Mirel SCARLAT – Director General

e-mail: office@ecosud.ro

Ref. Contractul nr.22268/14.07.1999 încheiat între Municipiul București și SC ECO SUD SA

Stimate Domnule Director General,

Având în vedere prevederile Actul adițional nr.2 la Contractul nr.22268/14.07.1999 prin care a fost prelungită durata contractului până la data de 11.07.2020;

Ținând cont de art.8.2 din contract: *"Prezentul CONTRACT devine fără obiect la expirarea duratei prevăzute la art.2"*;

De asemenea potrivit art.1.203 din Codul Civil, clauza contractuală de la art.2.1.2, prin care se prevede reînnoirea tacită a contractului este calificată ca fiind clauză neuzuală.

Față de cele menționate, vă notificăm faptul că Contractul nr.22268/14.07.1999 nu va mai fi prelungit.

Cu stimă,

ADMINISTRATOR PUBLIC
Sorin DINIȚĂ

Director General D.G.S.P.
Daniel STRATE

Director Executiv D.G.S.P. DIRECȚIA JURIDIC
Adrian IORDACHE

Director Executiv D.G.S.P.
Pavel GAGIU

Sef Serviciu D.S.P.
Magdalena IUGA

Înlocuitor: exp. Anton Arăreanu

transmise la GNM-CG si GNM-CJIlfov; precizam ca, operatorul efectua lucrari de reprofilare a celulei nr. 5, in urma sistarii activitatii de depozitare deseuri pe aceasta; in consecinta se constata faptul ca operatorul economic nu respecta prevederile AIM 25/11.12.2018, actualizata la data de 27.08.2020, punctul 2 „, toate operatiunile de pe amplasament se efectueaza astfel incat emisiile si mirosul in aer nu duc la o depreciere semnificativa sau la un nivel semnificativ al calitatii aerului dincolo de limita amplasamentului”, punctul 8.2 Descrierea principalelor activitati si procese – Acoperirea periodica a straturilor de deseuri depuse „, deseurile depuse se acopera periodic cu un strat de material inert in grosime de cca 10 – 20 cm”.

In ultima perioada de depozitare pe celula nr. 5 deseurile nu s-au depus conform punctului 4.2.2.1 *Cerințe de depozitare/metode de depozitare* din Normativul tehnic privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004 în care se mentionează că *”Deșeurile se depun și se distribuie în straturi cât se poate de subțiri: clasa b - max. 1 m, clasa c - max. 50 cm, apoi se compactează. Densitatea de compactare pentru deșeurile menajere trebuie să fie de minim 0,8 tone/m³”*, operatorul economic depozitand succesiv numai deseuri municipale si asimilabile, aceasta stare de fapt observandu-se in masa de deseuri dizlocata de pe latura de vest, care nu este acoperita cu material inert.

S-a constatat ca pe latura de sud a taluzului celulelor nr. 1 si nr. 4 si zona de unire dintre ele exista scurgeri de levigat din corpul depozitului, ca urmare a acoperirii insuficiente cu material inert, aceste neconformitati generand disconfort olfactiv.

Mentionam faptul ca, pe coronamentul celulelor unde s-a sistat depozitarea, respectiv celulele 1-4 si zona de unire, operatorul economic a depozitat o cantitate semnificativa de pamant pentru a efectua lucrarile de acoperire la acestea, in conformitate cu Decizia Etapei de Incadrare detinute.

Tratarea levigatului rezultat din incinta depozitului de deseuri Vidra, se realizează prin procedeul osmozei inverse, prin intermediul a 3 stații de tratare cu capacitatea totală de 20,5 mc/h, respectiv 1 stație tip PALL (capacitate de 8 mc/h) și 2 stații tip KLARWIN (capacitate de 6,5 mc/h și respectiv, 6,0 mc/h).

În data de 17.09.2020, echipa de control a constatat că stația de tratare levigat, tip KLARWIN, cu capacitatea de 6 mc se afla în avarie, managerul depozitului motivand nefunctionalitatea ei, intrucat se lucra la inlocuirea filtrelor din prima treapta de epurare a levigatului.

Pe timpul controlului au fost inlocuite filtrele, iar statia de epurare a fost pusa in functiune.

La verificarea bazinului de permeat, amplasat vizavi de statiile de epurare, au fost vizualizate la partea superioara a bazinului 2 conducte de Φ 50 mm. Din afirmatiile directorului societatii, aceste doua conducte provin de la cele 2 statii de epurare tip Klarwin. L-a momentul verificarilor, una din statii a descarcat permeat in bazin, observandu-se ca acesta are culoare gri deschis si miros specific de levigat. Conform AIM si Autorizatiei de Gospodarire a Apelor detinute, permeatul rezultat in urma epurarii levigatului in statiile de epurare trebuie sa se incadreze in limitele impuse in HG 188/ 2002

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate modificata si completata de HG 352/2005, anexa 3 – NTPA – 001/2002.

Mentionam faptul ca, pe toata perioada controlului, au fost identificate scurgeri de levigat pe taluzurile de sud si de nord ale celulelor nr. 1-4 (depozitarea este sistata), precum si pe coronamentul celulei nr. 5.

La data de 21.09.2020, echipa de comisari a reverifycat intreg amplasamentul depozitului ecologic Vidra, astfel:

Pe celulele 1, 2, 3 si 4 si zonele de unire exista forate 58 puturi de captare biogaz interconectate intre ele si racordate la 4 substatii de gaz. Cele 4 substatii de gaz sunt racordate la instalatia de ardere biogaz HTN.

La verificarea prin sondaj a puturilor de captare biogaz, pe celula nr. 2 s-a constatat disconfort olfactiv in dreptul acestora (miros dezagreabil de deseu in descompunere) si pete de culoare alb-galbui in jurul puturilor, ceea ce duce la concluzia ca operatorul economic nu a acoperit corespunzator cu material inert suprafata celulelor, in vederea evitarii emisiilor de gaz de depozit in atmosfera. In sustinerea celor afirmate precizam ca pe coronamentul celulei 1/zona de unire a fost identificata o suprafata de cca 200 mp unde baltea levigat, observandu-se fenomenul de barbotare.

La solicitarea comisarilor GNM, de a verifica prin sondaj functionalitatea puturilor de captare biogaz, acest lucru nu s-a putut realiza, intrucat operatorul economic nu detine aparatura de monitorizare mobila a gazului in acest sens, ceea ce contravine Normativului Tehnic aprobat prin Ord. 757/2004 privind depozitarea deseurilor pct. 3.9 Instalatii pentru monitorizare.

Conform AIM detinuta pe celula nr. 5 sunt forate 8 puturi, ce nu sunt conectate la instalatia de ardere biogaz, urmand a fi conectate la sistarea depozitarii deseurilor pe celula 5. La data si ora controlului, puturile nu au putut fi identificate pe celula, intrucat operatorul economic efectua lucrari de reprofilare a celulei nr. 5, prin dizlocarea deseurilor cu mijloace de transport auto pe coronamentul celulei nr. 5 si zona de unire cu celula nr. 2.

Pe timpul controlului, rigola de pe latura de vest a celului nr. 5 era plina cu levigat, fiind resimtit disconfort olfactiv puternic. Datorita lipsei stratului de acoperire cu material inert pe taluzurile celulei nr. 5 si a lucrarilor de reprofilare a celulei nr. 5, au fost identificate cantitati de levigat scurse in celula nr. 6, ce nu au putut fi cuantificate.

Pe timpul controlului s-au observat scurgeri de levigat si de pe latura de sud a taluzului celulei nr. 5, in celula nr. 6, acest fapt datorandu-se lipsei canalului perimetral de colectare levigat.

Precizam ca, exploatarea celulei 7 se realizeaza frontal, pe o supraftata de cca 30%, iar inaltimea deseurilor ajungand la cca -2 m.

Pe coronamentul celulei nr. 5, operatorul economic a amenajat o zona, prin dizlocarea deseului, pentru colectarea concentratului, rezultat in urma procesului de epurare, observandu-se fenomenul de barbotare. Aceasta operatiune a fost efectuata pentru a putea realiza celelalte lucrari de reprofilare a celulei nr. 5. Acest fapt duce la concluzia ca lipsa de acoperire succesiva cu strat de material inert

(intre 30 – 50 cm) conduce la emisii puternice de gaz de depozit, generand disconfort olfactiv, resimtit de catre comisarii GNM pe timpul controlului.

Avand in vedere faptul ca, de la data inceperii actiunii de inspectie si control, respectiv 17.09.2020, pana la momentul efectuarii masuratorilor, s-au efectuat lucrari de dizlocare a deseurilor, de pe intreg coronamentul celulei 5 pe taluzul de pe latura de vest, pe taluzul de pe latura de sud, precum si pe zona de unire dintre celula 2 si celula 5, (practic toata celula nr. 5 fiind complet rascolita/descoperita), putem concluziona ca inaltimea masei de deseuri depozitata, a fost mai mare de 107 mdMN.

Aceste lucrari de relocare/rascolire si mutare a deseurilor au generat disconfort olfactiv semnificativ, resimtit de catre cetatenii din vecinatati.

Depozitul de deseuri este reglementat, din punct de vedere al protectiei mediului, in baza Autorizatiei Integrate de Mediu nr. 25/11.12.2018, actualizata la data de 27.08.2020, emisa de APM Ilfov, valabila pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala si a Autorizatiei de Gospodarire a Apelor Modificatoare a Autorizatiei nr. 180/24.07.2019, nr. 5/16.01.2020, valabila pana la 31.07.2021, emisa de A.N Apele Romane.

A fost prezentata Decizia Etapei de Incadrare nr. 181/30.07.2018 pentru proiectul „Proiectul pentru inchiderea Depozitului Ecologic de Deseuri Nepericuloase – clasa b Vidra aferent celulelor 1-8”, emisa de APM Ilfov.

Din analiza documentelor detinute de GNM, reiese faptul ca operatorul economic, nu mai detine contract de delegare, intrucat contractul incheiat intre Primaria Generala a Municipiului Bucuresti si Capitel Invest SA, transferat ulterior catre ECO SUD SA, a expirat, iar Actul additional nr. 2 la contract si-a incetat valabilitatea la data de 12.07.2020, in conformitate cu Adresa nr. 1078/05.06.2020, transmisa de PMB catre SC ECO SUD SRL.

Conform Adresei nr. 812648/IT/17.08.2020, transmisa de ANRSC la Garda Nationala de Mediu – Comisariatul General cu nr. 6072611/19.08.2020, se precizeaza faptul ca „ Licenta acordata SC ECO SUD SA, pentru activitatea de administrare a depozitului de deseuri amplasat in localitatea Vidra, din Judetul Ilfov a incetat la data de 14.07.2020”, precum si „va rugam sa ne transmiteti, in copie, Licenta nr. 3683/05.05.2016 pe care o detineti din care rezulta ca ECO SUD SA mai are la data prezentei licenta pentru administrarea Depozitului Vidra, cu indicarea entitatii care v-a pus pus-o la dispozitie, in vederea sesizarii organelor de cercetare penala pentru fals si uz de fals”.

La data de 30.09.2020, in urma masuratorilor topografice realizate in prezenta comisarilor GNM, in data de 25.09.2020, operatorul economic a prezentat planul topografic cu privire la Celula nr. 5 din Depozitul Ecologic Vidra, din care rezulta inaltimea si volumul masei de deseuri depozitata.

Din analiza documentelor prezentate se constata faptul ca inaltimea masei de deseuri in celula 5 este in cea mai mare parte sub cota reglementata, respectiv 106, 93 mdMN, iar volumul este de 1.520.000 mc.

Urmare celor constatate au fost impuse urmatoarele masuri de conformare cu termene scadente/permanente:

- Se interzice transportul levigatului, în vederea eliminării, în afara amplasamentului depozitului de deșeuri;
- Operatorul economic va monitoriza volumele de lichide intrate/iesite (levigat, concentrat și permeat), procesate prin stațiile de tratare existente pe amplasament, prin dotarea/montarea unor echipamente suplimentare adecvate de măsurare și control, debitmetre, apometre, etc, calibrate, verificate și sigilate în acest scop. În momentul înlocuirii unui aparat de măsurare se va nota indexul și transmite la GNM – CG. Operațiunile de montare se vor realiza numai în prezenta comisarilor GNM;
- Acoperirea uniformă cu un strat de pământ de 30 - 50 cm a întregii suprafețe a celulei C5 (taluzuri și coronament), precum și a întregii suprafețe a celulelor C1, C2, C3, C4 și zona de unire a acestora, cu un strat de 10 cm;
- Se vor lua măsuri tehnologice în vederea stopării scurgerilor de levigat din corpul depozitului pe taluzuri, formarea de acumulări la baza acestuia și în rigolele de ape pluviale pentru evitarea apariției de disconfort olfactiv, pentru respectarea Normativului Tehnic din 2004 privind depozitarea deșeurilor, aprobat prin Ordinul 757/2004;
- În scopul prevenirii emisiilor de gaz de depozit în atmosferă, operatorul economic va interconecta puturile de pe celula nr. 5 la stația de ardere HTN;
- Operatorul economic va reamenaja și decolmata rigola perimetrală pentru colectarea levigatului de pe celulele C5;
- Se interzice depozitarea deșeurilor pe celula nr. 5, având în vedere că înălțimea masei de deșeuri a ajuns la cota maximă reglementată prin AIM detinută;
- Se va respecta suprafața activă de depozitare a deșeurilor la maxim 2500 mp, conform prevederilor Normativului tehnic de depozitare a deșeurilor, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 757/2004;
- Se va respecta gradul de sortare în cadrul stației de sortare al deșeurilor recepționate;
- Operatorul economic va lua măsuri pentru evitarea apariției de disconfort olfactiv, în procesul de injectare a concentratului, rezultat în urma tratării levigatului pe corpul depozitului;
- Operatorul economic va continua lucrările de închidere la celulele 1-4 și zona de unire a celulelor 1,2,3,4, astfel încât închiderea acestora să respecte termenul prevăzut în Decizia Etapei de Incadrare nr. 181/30.07.2018, respectiv anul 2021;



Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov

Nr.: 15021/14.10.2020
Către: Asociația "Grupul de Susținere Locală" (GSL)
În atenția: Domnului Marian JOIMAN
Referitor la: Solicitare informații privind Notificarea prealabilă a ECO SUD SA

Stimate Domnule,

Ca urmare a solicitării dumneavoastră, înregistrată la Agenția pentru Protecția Mediului Ilfov cu numărul 15021/12.10.2020, vă comunicăm următoarele:

- APM Ilfov a emis Notificarea prealabilă cu nr. 14925/08.10.2020, pentru ECO SUD SA - Depozitul de deșeuri solide urbane și industriale asimilabile Vidra, din com. Vidra, sat Sintești, jud. Ilfov, ca urmare a Notificării Gărzii Naționale de Mediu – Comisariatul General nr. 7544/GM/06.10.2020, în conformitate cu prevederile art. 17, punctul 3 din OUG 195/2005 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare.

Cu stimă,

Director Executiv
Genica BĂDĂNOIU



Intocmit: Diana TOMESCU / 14.10.2020, ora 16.20

